

# PRÜFBERICHT

2024/1011-006

Erstprüfung:

**RM II 0/63, U6, U-A**

Gemäß RVS 08.15.01 – Ausgabe 1. Mai 2017,  
ÖNORM B 3140 - Ausgabe 2020-11-01 und  
Recycling-Baustoffverordnung – RBV (BGBl. II Nr. 290/16)

Hersteller:

Red Eagle Group GmbH  
Stöcklfeld 71  
A-6365 Kirchberg in Tirol

Produktionsstätte:

ZWL Hallbruck - Kössen

## Inhalt

Allgemeine Angaben .....	3
Auftraggeber .....	3
Beauftragung.....	3
Prüfgut.....	3
Hersteller .....	3
Produktionsstandort .....	3
Durchführung.....	3
Prüfergebnisse .....	4
Bautechnische Eigenschaften und Stoffliche Zusammensetzung .....	4
Korngrößenverteilung im Anlieferungszustand – Abbildung 1 .....	6
Korngrößenverteilung nach Proctor – Abbildung 2 .....	7
Beurteilung .....	8

## Allgemeine Angaben

### AUFTRAGGEBER

Red Eagle Group GmbH, Stöcklfeld 71 in A-6365 Kirchberg in Tirol, vertreten durch Hr. Erwin Obrietan.

### BEAUFTRAGUNG

Der Auftraggeber beauftragte die BauLab Baustoffprüfung und Consulting e.U. mit der Durchführung einer Erstprüfung nach folgenden Regelwerken:

- RVS 08.15.01: Technische Vertragsbedingungen  
Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten  
Ungebundene Tragschichten, Ausgabe 1. Mai 2017
- ÖNORM B 3140, Rezyklierte Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Anwendungen sowie für Beton, Ausgabe: 2020-11-01

### PRÜFGUT

Bezeichnung gem. § 11 RBVO: RM II 0/63, U6, U-A

Art des Materials: Recycliertes Mischgranulat aus Beton, Asphalt und Gestein

Größtkorn: 63 mm

Herkunft: div. Abbrüche – Raum Kössen

Bautechnische Klassifizierung: Güteklasse II

Produktionszeitraum: 02.05.2024 bis 17.05.2024 (45 Std.)

Produktionsmenge - Charge: ca. 3.000t

### HERSTELLER

Red Eagle Group GmbH, Stöcklfeld 71 in A-6365 Kirchberg in Tirol

### PRODUKTIONSSTANDORT

ZWL Hallbruck - Kössen

### DURCHFÜHRUNG

Die Durchführung der Probenahme erfolgte gemäß EN 932-1 an einer kegelförmigen Aufschüttung am 17.05.2024 durch Hr. Reinhard Moser / BauLab.

Die Prüfungen erfolgten im Zeitraum vom 21.05.2024 bis 04.06.2024.

Die Prüfung der Umweltverträglichkeit erfolgte im Zuge der Deklarationsprüfung durch die Nievelt Labor GmbH / Höbersdorf.

# PRÜFERGEBNISSE

## Prüfergebnisse

Der nachgereichten Tabelle sind die Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen zu entnehmen.

### BAUTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UND STOFFLICHE ZUSAMMENSETZUNG

Merkmal	Prüfnorm	Symbol	Einheit	Ergebnis	Kategorie <sup>1)</sup>	Soll <sup>2)</sup>	Anforderung
Geometrische Anforderungen							
Stückgrößenverteilung	EN 933-1	G	M.-%	89,0	G <sub>A85</sub>	G <sub>A85</sub>	Erfüllt
		-	M.-%	siehe Abb.1	-	Bild A.5, ON B 3140	Erfüllt
Kornform von groben Gesteinskörnungen	EN 933-4	SI	M.-%	NPD	S <sub>NR</sub>	S <sub>NR</sub>	Erfüllt
Anteil gebrochener Körner in groben Gesteinskörnungen	EN 933-5	C	M.-%	c=95 tr=0,9	C <sub>90/3</sub>	C <sub>90/3</sub>	Erfüllt
Gehalt an Feinanteilen	EN 933-1	f	M.-%	4,0	f <sub>5</sub>	f <sub>3, f<sub>5</sub>, f<sub>7</sub>, f<sub>9</sub>, f<sub>12</sub></sub>	Erfüllt
Qualität der Feinanteile - Frostsicherheit							
Anteil <0,063 mm (bezogen aufs rechn. GK)	ÖNORM B 4810	-	M.-%	6	-	≤ 4	Anteil <0,02 mm ist zu beachten
Anteil <0,020 mm (bezogen aufs rechn. GK)		-	M.-%	3	-	≤ 3	Erfüllt
Physikalische Anforderungen							
Widerstand gegen Zertrümmerung	EN 1097-2	LA	M.-%	31	LA <sub>40</sub>	LA <sub>40</sub>	Erfüllt
Wasseraufnahme	EN 1097-6, Abschnitt 8	WA <sub>24</sub>	M.-%	3,8	-	≤ 2, ≤ 4 <sup>3)</sup>	Erfüllt
Chemische Anforderungen							
Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacken	EN 1744-1	V	V.-%	NPD	V <sub>NR</sub>	V <sub>NR</sub>	Erfüllt
Dicalciumsilikatzerfall in Hochofenstückschlacke	EN 1744-1	-	-	NPD	-	keine Anforderung	Erfüllt
Eisenerfall in Hochofenstückschlacke	EN 1744-1	-	-	NPD	-	keine Anforderung	Erfüllt
Anforderungen an die Dauerhaftigkeit							
Sonnenbrand von Basalt	EN 1367-3 und EN 1097-2	SB	M.-%	NPD	SB <sub>NR</sub>	SB <sub>NR</sub>	Erfüllt
Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel der Kornklasse 8/16	EN 1367-1	F	M.-%	NPD	F <sub>NR</sub>	F <sub>NR</sub>	Erfüllt

<sup>1)</sup> Gemäß ÖNORM EN 13242

<sup>2)</sup> Anforderung für RM 0/63, Güteklasse II und U-Klasse U6 gemäß ÖNORM B 3140

<sup>3)</sup> bei einem Betonanteil von mind. 80%


# PRÜFERGEBNISSE

Merkmal	Prüfnorm	Symbol	Einheit	Ergebnis	Kategorie <sup>1)</sup>	Soll <sup>2)</sup>	Anforderung
Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen							
Anteil Beton, Betonprodukte, Mörtel, Mauersteine aus Beton	ÖNORM EN 933-11	<i>R<sub>c</sub></i>	M.-%	81	<i>R<sub>c80</sub></i>	<i>R<sub>cNR</sub></i>	Erfüllt
Anteil <i>R<sub>c</sub> + R<sub>u</sub> + R<sub>g</sub></i>		<i>R<sub>cug</sub></i>	M.-%	NPD	<i>R<sub>cugNR</sub></i>	<i>R<sub>cugNR</sub></i>	Erfüllt
Anteil Mauerziegel (Mauersteine und Ziegel), Kalksandsteine, nicht schwimmender Porenbeton		<i>R<sub>b</sub></i>	M.-%	0,1	<i>R<sub>b10-</sub></i>	<i>R<sub>bNR</sub></i>	Erfüllt
Anteil bitumenhaltige Materialien		<i>R<sub>a</sub></i>	M.-%	4,1	<i>R<sub>a5-</sub></i>	<i>R<sub>aNR</sub></i>	Erfüllt
Anteil Glas		<i>R<sub>g</sub></i>	M.-%	0	<i>R<sub>g2-</sub></i>	<i>R<sub>g2-</sub></i>	Erfüllt
Anteil sonstige Materialien (bindige Materialien, Metalle, nicht schwimmendes Holz, Kunststoff und Gummi, Gips)		<i>X</i>	M.-%	0,1	<i>X<sub>1-</sub></i>	<i>X<sub>1-</sub></i>	Erfüllt
Anteil <i>R<sub>g</sub> + X</i>		-	M.-%	0,1	-	≤ 1 M.-%	Erfüllt
Anteil schwimmendes Material		<i>FL</i>	cm <sup>3</sup> /kg	3,2	<i>FL<sub>5-</sub></i>	<i>FL<sub>5-</sub></i>	Erfüllt
Anteil glasierter Keramik		-	M.-%	0	-	≤ 5 M.-%	Erfüllt
Anteil <i>R<sub>c</sub> + R<sub>a</sub></i>		-	M.-%	85	-	≥ 50 M.-%	Erfüllt
Anteil <i>R<sub>a</sub></i>		<i>R<sub>a</sub></i>	M.-%	4,1	-	≤ 50 M.-%	Erfüllt
Anteil <i>R<sub>c</sub> + R<sub>a</sub> + R<sub>u</sub></i>		-	M.-%	100	-	≥ 95 M.-%	Erfüllt

<sup>1)</sup> Gemäß ÖNORM EN 13242

<sup>2)</sup> Anforderung für RM 0/63, Güteklasse II und U-Klasse U6 gemäß ÖNORM B 3140

## KORNGRÖßENVERTEILUNG IM ANLIEFERUNGSZUSTAND – ABBILDUNG 1




--- Sieblinienbereich 0/63, Güteklasse II, ÖNORM B 3140

○ Grenzwerte für 0/63 gem. EN 13242 G<sub>A</sub>85

Summe Siebdurchgang																		
[mm]	0,063	0,125	0,250	0,5	1,0	2,0	4,0	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45	63	90	125	180	
[M.-%]	4,0	5,0	6,6	9,0	12,3	16,9	23,9	36,6	42,1	47,5	52,6	61,3	74,1	89,0	100,0	100,0	100,0	

## KORNGRÖSSENVERTEILUNG NACH PROCTOR – ABBILDUNG 2



Summe Siebdurchgang																	
[mm]	0,020	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45	63	90	125
[M.-%]	3,1	5,9	7,6	9,5	12,4	16,3	22,7	31,0	47,1	53,8	60,3	68,1	79,0	94,5	100,0	100,0	100,0

## Beurteilung

Gemäß den durchgeführten Prüfungen entspricht die geprüfte Probe mit der Handelsbezeichnung „RM II 0/63, U6, U-A“, gemäß den Vorgaben der ÖNORM B 3140, den Anforderungen für eine frostsichere und frostbeständige ungebundene Unteren Tragschicht 0/63 der Güteklasse II und U-Klasse U6 für rezykliertes gebrochenes Mischgranulat.

Des Weiteren werden die Anforderungen für ungebundene Untere Tragschichten 0/63 der U-Klasse U6, U7, U8 und die Anforderungen an ungebundene Tragschichten ohne gebundene Überbauung der U-Klasse U9 bzw. U10 gemäß RVS 08.15.01 eingehalten.



Reinhard Moser

Laborleiter

Kramsach, am 05.06.2024



T0001-24-62

23.07.2024

Seite 1/4

Höbersdorf, mk

Auftraggeber: BauLab Baustoffprüfung und Consulting e.U.  
Dorfstraße 30  
A-6241 Radfeld

Auftrag vom: 17.05.2024

## PRÜFBERICHT

Erfassung der charakteristischen Eigenschaften einer recycelten Gesteinskörnung gemäß EN 13242, ÖNORM B 3140, Recycling-Baustoffverordnung BGBl. II Nr. 181/2015 sowie Änderungen der Recycling-Baustoffverordnung BGBl. II Nr. 290/2016

Prüfgut:

**RM 0/63, U-A**

(BauLab 2024/1011-006)

Produktionsstätte:

**ZWL Hallbruck - Kössen**

Hersteller:

**Red Eagle Group GmbH**

Produktionszeitraum: 02.05.2024 – 17.05.2024

Umfang:

- 8 Seiten insgesamt, davon:
- 4 Seiten Bericht
- 3 Beilage, 4 Seiten

---

*Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung des Berichts darf der Inhalt nur wort- und formgetreu und ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung unter Berufung auf den Bericht bedarf der Genehmigung des Ausstellers. Die Prüfergebnisse bzw. die Konformitätsbewertungen beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Wenn keine Konformitätsbewertung durchgeführt wird, kann die Messunsicherheit des Verfahrens bei [qm@nievelt.at](mailto:qm@nievelt.at) angefordert werden. Sofern die Spezifikationen nichts anderes erfordern, werden bei den Konformitätsbewertungen keine Messunsicherheiten berücksichtigt, da bei den festgelegten Beurteilungskriterien der Anforderungsnormen die Messunsicherheiten in der Regel bereits berücksichtigt sind.*

---



T0001-24-62

23.07.2024

Seite 2/4

## 1. ALLGEMEINES

Die Nievelt Labor GmbH wurde beauftragt, an der recycelten Gesteinskörnung Prüfungen gem. EN 13242, ÖNORM B 3140, Recycling-Baustoffverordnung, BGBl. II Nr. 181/2015 sowie Änderungen der Recycling-Baustoffverordnung BGBl. II Nr. 290/2016 durchzuführen.

Auftraggeber: BauLab e.U.  
Auftragsnummer: 2024/1011-006  
Hersteller: Red Eagle Group GmbH  
Prüfgut: RM 0/63, U-A  
Art der Prüfung: Deklarationsprüfung

### Angaben des Herstellers:

Produktionsstätte: ZWL Hallbruck - Kössen  
Produktionsstunden/-menge: 45 h / ca. 3.000 t  
Produktionszeitraum: 02.05.2024 – 17.05.2024

### Angaben zur Probenahme und Probenteilung:

Entnahmestelle: ZWL Hallbruck - Kössen  
Probenahme/Probenehmer: 17.05.2024 /R. Moser  
Probenahmeplan/ -protokoll: Beilage 3  
Probeteilung: Riffelteiler gem. EN 932-2:1999/  
~~Viertelmethode gem. EN 932-2:1999~~

Probeneingang: 17.05.2024

## 2. PRÜFVERFAHREN

Auftragsgemäß wurden die folgenden Prüfungen durchgeführt:

- Umweltverträglichkeit gemäß Recycling-Baustoffverordnung, BGBl. II Nr. 181/2015 sowie Änderungen der Recycling-Baustoffverordnung BGBl. II Nr. 290/2016

Die Überprüfungen erfolgten im Zeitraum vom 27.05.2026 bis zum 12.06.2024 durch Mitarbeiter der Nievelt Labor GmbH.



T0001-24-62

23.07.2024

Seite 3/4

### 3. DOKUMENTATION DER PROBENENTNAHME



Foto 1: Ort und Lage des Zwischenlagers



Foto 2: Detailaufnahme der recycelten Gesteinskörnung



T0001-24-62

23.07.2024

Seite 4/4


## 4. ERGEBNISSE UND KONFORMITÄTBEWERTUNG

Die Bewertung der Prüfergebnisse erfolgt nach dem Runden der Messergebnisse auf die signifikante Stelle des Anforderungswertes gemäß ÖNORM A 6403.

Die Detailergebnisse der Umweltverträglichkeit sind der Beilage 1 zu entnehmen.

### Umweltverträglichkeit (T1002-24-248) - Tabelle 1

Eigenschaft	Prüfnorm	Ergebnis	Zielvorgabe Q-Klasse
Qualitätsklasse Umweltverträglichkeit	RBV	<b>U-A</b> <sup>1)</sup>	U-A



Dipl.-Ing. Dr. techn. Werner Tscherwenka  
Zeichnungsberechtigter

## 5. INTERPRETATION

Der nachgereichten Tabelle ist die Interpretation der untersuchten Probe zu entnehmen.

### Interpretation - Tabelle 2

Parameter	Bezug	Interpretation
Umweltverträglichkeit	Recycling- Baustoffverordnung, ÖNORM B 3140	<b>U-A</b> <sup>1) 1)</sup>
Schlüsselnummer gemäß BGBl. II Nr. 181/2015 und BGBl. II Nr. 290/2016		<b>31490</b>

<sup>1)</sup> Umweltverträglichkeit gemäß Recycling-Baustoffverordnung, ohne Ermittlung der Verunreinigungen

<sup>2)</sup> Asphaltanteil gemäß Auftraggeber ca. 4.1 M.-%



Mag. Martin Tiwald

Zeichnungsberechtigter




Dipl.-Ing. Hadubrand Harand

Leiter Prüfstelle



T0001-24-62

Beilage 1

Probennummer:	T1002-24-248				
Externe Probenbez.:	2024/1011-006				
Probenbeschreibung:	RM 0/63				
Parameter	Methode	Akk.	Einheit	Ergebnis	Qualitätsklassen gem. RBV 2015, BGBl. II Nr. 181/2015
<b>Gesamtgehalte</b>					<b>U-A</b> <b>U-B</b>
Trockensubstanz	EN 14346	(A)	%	<b>94,19</b>	
PAK 16	EN 15527	(A)	mg/kg	<b>2,5</b>	12,0      20
Benzo(a)pyren	EN 15527	(A)	mg/kg	<b>0,20</b>	
C10-C17 Ges.	-	(A)	mg/kg	<b>&lt; 75</b>	75      100
KW-Index	EN 14039	(A)	mg/kg	<b>200</b>	<b>150<sup>1)</sup></b> 200 <sup>1)</sup>
Blei	EN ISO 11885	(A)	mg/kg	<b>9,6</b>	150      150/500 <sup>2) 3)</sup>
Chrom	EN ISO 11885	(A)	mg/kg	<b>21</b>	90/300 <sup>3)</sup> 90/700 <sup>3)</sup>
Kupfer	EN ISO 11885	(A)	mg/kg	<b>9,4</b>	90/300 <sup>3)</sup> 90/500 <sup>3)</sup>
Nickel	EN ISO 11885	(A)	mg/kg	<b>8,0</b>	60/100 <sup>3)</sup> 60 <sup>4)</sup>
Quecksilber	EN ISO 12846	(A)	mg/kg	<b>0,06</b>	0,7 <sup>5)</sup> 0,7
Zink	EN ISO 11885	(A)	mg/kg	<b>60</b>	450      450
<b>Eluat</b>					<b>U-A</b> <b>U-B</b>
pH-Wert	EN ISO 10523	(A)	-	<b>11,8</b>	7,5 bis 12,5 <sup>6) 7)</sup> 7,5 bis 12,5 <sup>6) 7)</sup>
elektr. Leitfähigkeit	EN 27888	(A)	mS/m	<b>139</b>	150 <sup>7) 8)</sup> 150 <sup>7) 8)</sup>
Schnellkarbonatisierung elektrische Leitfähigkeit		(A)	mS/m	<b>66,4</b>	
Chrom	EN ISO 11885	(A)	mg/kg	<b>0,15</b>	0,6      1 <sup>9)</sup>
Kupfer	EN ISO 11885	(A)	mg/kg	<b>&lt; 0,10</b>	1      2
Nickel	EN ISO 11885	(A)	mg/kg	<b>&lt; 0,10</b>	0,4      0,6
Ammonium-N	EN ISO 11732	(A)	mg/kg	<b>1,3</b>	4      8
Nitrit-N	EN ISO 13395	(A)	mg/kg	<b>0,42</b>	2      2
TOC	EN 1484	(A)	mg/kg	<b>33</b>	100      200
Chlorid	EN ISO 10304-1	(A)	mg/kg	<b>25</b>	800      1000
Sulfat	EN ISO 10304-1	(A)	mg/kg	<b>760</b>	2500      6000 <sup>9) 10)</sup>

(A)...Prüfung erfolgte im akkreditierten Bereich gem. EN/ISO/IEC17025 der Nievelt Labor GmbH  
Grenzwertüberschreitungen sind gelb hinterlegt.

<sup>1)</sup> ... Wird der Grenzwert für den KW-Index (C10-C40) aufgrund von bituminösen Anteilen überschritten, so ist dieser Wert für die Beurteilung des Materials nicht maßgeblich, sofern der (flüchtigere) Anteil an C10-C17 75 mg/kg TM bei der Qualitätsklasse U-A und 100 mg/kg TM bei der Qualitätsklasse U-B für den KW-Index nicht überschreitet. In diesem Fall ist im Prüfbericht das Ergebnis für C10-C17 sowie der Asphaltanteil in M-% anzugeben. Alternativ ist bei einem Recycling-Baustoff RA (recyciertes gebrochenes Asphaltgranulat) mit einem Asphaltanteil von mehr als 90 M-% der Parameter KW-Index nicht anzuwenden. Stattdessen gilt ein KW-Index im Eluat von 2 mg/kg TM bei der Qualitätsklasse U-A und ein KW-Index im Eluat von 5 mg/kg TM bei der Qualitätsklasse U-B.

<sup>2)</sup> ... Bei einem geogen bedingten Gehalt an Blei, der den Wert von 150 mg/kg TM überschreitet, ist der Parameter Blei im Eluat zu bestimmen und ein Grenzwert von 0,3 mg/kg TM einzuhalten.

<sup>3)</sup> ... Für geogen bedingte Gehalte in Gesteinskörnungen gilt der höhere Wert.

<sup>4)</sup> ... Für geogen bedingte Gehalte gilt keine Begrenzung.

<sup>5)</sup> ... Bei Ausbauasphalt ist dieser Parameter nicht anzuwenden.

<sup>6)</sup> ... Für natürliches, nicht verunreinigtes Gestein gilt ein pH-Wertebereich ab 6,5.

<sup>7)</sup> ... Bei Überschreitung des pH-Wertes und/oder der elektrischen Leitfähigkeit kann bei frischgebrochenen betonhaltigen Recycling-Baustoffen eine Schnellkarbonatisierung in Anlehnung an die ÖNORM S 2116-3 "Untersuchung stabilisierter Abfälle, Teil 3: Schnellkarbonatisierung", ausgegeben am 01. Jänner 2010, durchgeführt werden. In diesem Fall hat eine nochmalige Eluatuntersuchung zu erfolgen. Jedenfalls müssen nach der Karbonatisierung die Grenzwerte eingehalten werden. Dies gilt sowohl für den pH-Wert als auch für die elektrische Leitfähigkeit.

<sup>8)</sup> ... Bei einem pH-Wert zwischen 11,0 und 12,5 beträgt der Grenzwert für die elektrische Leitfähigkeit 200 mS/m.

<sup>9)</sup> ... Für Recycling-Baustoffe, die mehr als 50 M-% Ziegel enthalten, gilt keine Begrenzung.

<sup>10)</sup> ... Bei einem Ca/SO<sub>4</sub>-Verhältnis von  $\geq 0,43$  im Eluat gilt ein Grenzwert von 8.000 mg/kg TM.



T0001-24-62

Beilage 2 - Seite 1/2

Probenvorbereitung				
Parameter	Methode		Dim.	Bestimmungsgrenze
Herstellung von Prüfmengen aus der Laborprobe	EN 15002:2015	+		
Eluatherstellung	EN 12457-4:2002	+		
Königswasseraufschluß	EN 13657:2002	+		
Trockensubstanz	EN 14346:2006	+	M-%	---
Glühverlust bei 550 °C [M-%]	DIN 18128:2002	+	M-%	0,2
Glühverlust bei 550 °C [M-%]	EN 15169:2007	+	M-%	0,2

Gesamtgehaltuntersuchungen:				
Parameter	Methode		Dim.	Bestimmungsgrenze
Aluminium (Al)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	5
Antimon (Sb)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	5
Arsen (As)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	5
Barium (Ba)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	5
Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole (BTEX)	ISO 22155:2016	+	mg/kg	0,4
Beryllium (Be)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	5
Blei (Pb)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	5
Bor (B)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	5
Cadmium(Cd)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	0,4
Calcium (Ca)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	100
Chrom (Cr)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	5
Cobalt (Co)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	5
Eisen (Fe)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	5
Kohlenwasserstoff-Index C10-C40	EN 14039:2001	+	mg/kg	10
Kupfer (Cu)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	5
Magnesium (Mg)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	100
Mangan (Mn)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	5
Molybdän (Mo)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	5
Nickel (Ni)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	5
PCBs	EN 17322:2020	+	mg/kg	0,05/Kongener
polycyclische arom. Kohlenwasserstoffe (PAK)	ÖNORM L 1200:2003	+	mg/kg	0,5
Quecksilber (Hg)	EN ISO 12846:2012	+	mg/kg	0,05
Selen (Se)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	5
Silber (Ag)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	5
Thallium (Tl)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	5
TOC (als C)	EN 13137:2001	+	mg/kg	3000
Vanadium (V)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	5
Zink (Zn)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	10
Zinn (Sn)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	5

Anmerkung: alle mit "+" gekennzeichneten Methoden sind im Akkreditierungsumfang enthalten



office@nievelt.at  
www.nievelt.at

A-2011 Höbersdorf  
A-5600 St. Johann im Pongau

Betriebsstraße 1  
Bundesstraße 10

A-6060 Hall in Tirol  
A-8143 Dobl-Zwaring

Lorettostraße 26  
Gewerbeparkstraße 77/3

T0001-24-62

Beilage 2 - Seite 2/2

<b>Eluatuntersuchungen:</b>				
<b>Parameter</b>	<b>Methode</b>		<b>Dim.</b>	<b>Bestimmungsgrenze</b>
Abdampfrückstand	DIN 38409, Teil 1:1987	+	mg/kg	100
Aluminium	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	0,1
Ammonium als N	EN ISO 11732:2005	+	mg N/kg	0,1
Anion. Tenside (MBAS)	EN ISO 16265:2012	+	mg/kg	0,05
Antimon	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	0,06
Arsen	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	0,1
adsorbierbare organ. geb. Halogene (AOX, als Cl)	EN ISO 9562:2004	+	mg/kg	0,1
Barium	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	0,1
Beryllium	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	0,1
Blei	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	0,1
Bor	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	0,1
Cadmium	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	0,01
Calcium	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	10
Chlorid	EN ISO 10304-1:2009	+	mg/kg	5
Chrom (gesamt)	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	0,1
Chrom(VI)	EN ISO 23913:2009	+	mg/kg	0,1
Cobalt	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	0,1
Cyanid gesamt bzw. leicht freisetzbar	EN ISO 14403-2:2012	+	mg/kg	0,02
Eisen	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	0,1
elektr. Leitfähigkeit	EN 27888:1993	+	mS/m	---
Fluorid	EN ISO 10304-1:2009	+	mg/kg	0,5
KW-Index	EN ISO 9377-2:2002	+	mg/kg	0,8
Kupfer	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	0,1
Magnesium	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	10
Mangan	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	0,1
Molybdän	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	0,1
Nickel	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	0,1
Nitrat als N	EN ISO 10304-1:2009	+	mg/kg	5
Nitrit als N	EN ISO 13395:1996	+	mg/kg	0,03
Phosphat als P	EN ISO 15681-2:2018	+	mg/kg	0,05
pH-Wert	EN ISO 10523:2012	+	---	---
Quecksilber	EN ISO 12846:2012	+	mg/kg	0,002
Selen	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	0,1
Silber	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	0,1
Sulfat	EN ISO 10304-1:2009	+	mg/kg	5
Thallium	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	0,1
TOC	EN 1484:2019	+	mg/kg	5
Trübung	EN ISO 7027-1:2016	+	NTU	0,1
Vanadium	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	0,1
Zink	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	0,2
Zinn	EN ISO 11885:2009	+	mg/kg	0,1
Phenolindex	EN ISO 14402:1999	+	mg/kg	0,05

Anmerkung: alle mit "+" gekennzeichneten Methoden sind im Akkreditierungsumfang enthalten

70001-24-62 BEILAGE 3

Auftraggeber	Baulab Baustoffprüfamt d. Consulting e.V.	LE-Nummer 70001-24-62																								
		Eingang 17.05.2024																								
		Beilage 3																								
Hersteller	Real Eagle Gruppe GmbH																									
GLN Nummer des Herstellers	9110022621709																									
Produktionsstätte	ZWL Hallbunk-Köster																									
Herkunft des Materials <small>(nur wenn Produktionsstätte und ZWL unterschiedlich)</small>	/																									
Art der Gesteinskörnung <small>(Merkmal und Bezeichnung)</small>	RM 0/63	Bezug: EN 1252																								
Bezeichnung gemäß § 11 RBVO <small>(spezifisches Merkmal, Bezeichnung, Normenref.)</small>	RM I 0/63, 0/6, 0/A	Bezug: EN 12602, US, USA																								
Größe des Loses (Charge) in t	3.000	<input type="checkbox"/> geschlossene Anlagens <input checked="" type="checkbox"/> Transportbehälter																								
Produktionszeiträume <small>(mit Produktionsmethode, Angebots- oder Bestellnr.)</small>	02.05.2024 - 17.05.2024 (45 Stk.)																									
Entnahmestelle	an Kette Materialabgabe																									
Verfahren der Probenahme	regelmäßige Entnahme																									
Verfahren der Probenentzug	Das Verfahren der Probenentzug ist im Bericht der Prüfzeit angeführt.																									
Probenentnahmegröße	<input checked="" type="checkbox"/> Schaufel <input type="checkbox"/> Radlader <input type="checkbox"/> sonstige <small>(Gesteinskörnung)</small>																									
Verpackung der Probe	3 x PE Säcke																									
Fotos (evtl. Code- oder Strichcode)	<input checked="" type="checkbox"/> Lage des Zwischenlagens <input checked="" type="checkbox"/> Detailfoto des Materials																									
Masse [kg] und Anzahl der Einzelproben <small>(Bezeichnung der Masse durch Bezeichnung)</small>	5x30 <small>EN 12602: 2017 (siehe auch EN 12602: 2017) für die Verwendung als Zuschlag für Beton, EN 12602: 2017 (siehe auch EN 12602: 2017)</small>																									
Masse der Sammelprobe in kg <small>(Bezeichnung der Bezeichnung)</small>	150	<table border="1" style="font-size: small; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Ges. Masse</th> <th>Proben</th> <th>MP</th> <th>Wasser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>48</td> <td>60</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>96</td> <td>120</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>144</td> <td>180</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>192</td> <td>240</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>240</td> <td>300</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>	Ges. Masse	Proben	MP	Wasser	6	48	60	12	12	96	120	24	18	144	180	36	24	192	240	48	30	240	300	60
	Ges. Masse	Proben	MP	Wasser																						
6	48	60	12																							
12	96	120	24																							
18	144	180	36																							
24	192	240	48																							
30	240	300	60																							
<small>Masse (proben Menge in Abhängigkeit der beschriebenen Prüfmenge):</small>	<small>M = m x 100 / p</small>																									
Beauftragte Prüfung	Kornverteilung laut Tab. 1. RBVO																									
Probenahme durchgeführt von	REINHARD HODER																									
Entnahmedatum	17.05.2024																									
Zweck der Prüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Deklarationsprüfung <input type="checkbox"/> Einzelprüfung / Eignungsprüfung <input type="checkbox"/> Eigenüberwachung (WPK)																									
Anmerkung	Kornverteilung: L x 0 x A (in 0,1-Mil) 26 x 15 x 5																									
Original Prüfbericht an	Rechnung an																									
Kopie Prüfbericht an	an Auftraggeber																									
Auftraggeber	Nievelt Labor GmbH																									
Name (Blockschrift)	REINHARD HODER Name (Blockschrift)																									
Unterschrift	 Unterschrift																									

Druck:	Reprint:	Freigegeben:	Erstellt Passiv vom:
31.1.2020	31.01.2020	21.07.2022	-